
LEGEPLADSINSPEKTION
Udført for:
Kalundborg Kommune - Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse
Dagplejer Gitte Espenhain

Antal beliggenheder: 1
Antal redskaber: 8



Inspektionstype: Dagpleje inspektion

Inspektion udført af:
Steve Dean Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0074 fra DNV

Inspektionsdato: okt. 05, 2026

Rapportnr.: SDR4649
Ordrenummer: 00010744

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Forskerparken 10 Bygning H
DK-5220 Odense SØ
Tlf.: +45 2510 2501
CVR-nr. 34 90 32 39
Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed
-

Kundeinformation

Kundenavn	Kalundborg Kommune - Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse	Kunde-ID	59535907
Adresse	Holbækvej 141B	Kontaktperson	Tina Langholz
Forstad/by		Kontakttlf.	59535514
Postnr./By	4400 / Kalundborg	E-mail	tila@kalundborg.dk

Inspektionsvilkår

Certificeret legepladsinspektør




Steve Dean Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain (LP03)		Adresse: Rugvænget 1, Høng. 4270			Side 3
Kontaktperson: Gitte Espenhain		E-mail: gike@kalundborg.dk		Telefon: 29669665	
Risikovurdering		**4**	**2**		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain (LP03)

Adresse: Rugvænget 1, Høng. 4270





Redskabsoversigt



Navn: Gynge
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 2



Navn: Diverse køretøjer
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 1



Navn: Trampolin
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 1



Navn: Låge
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Indre hegn
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 1



Navn: Drivhus
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 1



Navn: Legehus
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 0

Redskab - Gynge, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain

Navn: Gynge
Redskabs-ID: LP03.3



Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Her er målt en for lille afstand. Ved sæder ophængt i et punkt anbefales der en minimums afstand til andre sæder og faste dele på 45 cm.
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Gyngen hænger for lavt. På gynger med en ophængshøjde over 120 cm anbefales der en frihøjde på min 35 cm målt i den mest ugunstige position.
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Diverse køretøjer, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain

Navn: Diverse køretøjer
Redskabs-ID: LP03.1



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er konstateret defekte håndtag eller pedaler. Intakte håndtag og pedaler er med til at sikrer mod skader ved fald overpå køretøjerne. Det kan fx være øjenskader.
Status	Åben
Bemærkninger	Der mangler håndtag på køretøjet og et er defekt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Trampolin, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain

Navn: Trampolin
Redskabs-ID: LP03.2



Anmærkning

Beskrivelse	Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at børn mellem 0 og 6 år, kun anvender trampoliner under opsyn af voksne. Det skal derfor være muligt at begrænse adgangen til trampolinen ved fx at indhegne trampolinen eller fjerne stigen, ved høje trampoliner.
Status	Åben
Bemærkninger	Det er oplyst at trampolinen kun er til privatbrug.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Låge, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain

Navn: Låge
Redskabs-ID: LP03.5



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Åbningen er for stor. Der må ikke være åbninger i, under og på siderne af hegn og låger hvor en testdorn på 89x157 mm kan passere. Dette er for at undgå fastkleming af ben og krop. Hvis åbningerne bliver større kan det medføre at barnet kan passere igennem åbningerne.
Status	Åben
Bemærkninger	Der er et hul i hjørnet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Indre hegn, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain

Navn: Indre hegn
Redskabs-ID: LP03.6



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i viste åbning. Åbninger der er placeret mere end 600 mm over underlaget eller ståfladen, som kan passeres af prøvedorn C (89x157mm) uden prøvedorn D(Ø230mm) kan følge med, udgør en risiko for fastklemning af hovedet.
Status	Åben
Bemærkninger	Det er konstateret i mange åbninger.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Drivhus, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain

Navn: Drivhus
Redskabs-ID: LP03.7



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Når der er glasdrivhuse i legeområdet som her, anbefales der foranstaltninger som kan sikrer mod et fald eller påkørsel med køretøjer. Det kan fx. være kanalplader fra terræn og 1 meter op.
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Legehus, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain

Navn: Legehus
Redskabs-ID: LP03.0

Ingen anmærkninger på dette produkt



Redskab - Sandkasse, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Gul Høng\Dagplejer Gitte Espenhain

Navn: Sandkasse
Redskabs-ID: LP03.4

Ingen anmærkninger på dette produkt



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed						
	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		**5 - Ubetydelig**	**4 - Lav**	**3 - Uønsket**	**2 - Høj**	**1 - Meget høj**
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	**1**
Høj	**2**
Uønsket	**3**
Lav	**4**
Ubetydelig	**5**