
LEGEPLADSINSPEKTION
Udført for:
Kalundborg Kommune - Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse
Legestue Spiren i Høng

Antal beliggenheder: 1
Antal redskaber: 5



Inspektionstype: Dagpleje inspektion

Inspektion udført af:
Steve Dean Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0074 fra DNV

Inspektionsdato: okt. 05, 2026

Rapportnr.: SDR4654
Ordrenummer: 00010745

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Forskerparken 10 Bygning H
DK-5220 Odense SØ
Tlf.: +45 2510 2501
CVR-nr. 34 90 32 39
Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed
-

Kundeinformation

Kundenavn	Kalundborg Kommune - Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse	Kunde-ID	59535907
Adresse	Holbækvej 141B	Kontaktperson	Tina Langholz
Forstad/by		Kontakttlf.	59535514
Postnr./By	4400 / Kalundborg	E-mail	tila@kalundborg.dk

Inspektionsvilkår

Certificeret legepladsinspektør




Steve Dean Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Kalundborg Kommune\Legestuer\Legestue Spiren i Høng (LP02)		Adresse: Odinsvej 16A, Høng. 4270			Side 3
Kontaktperson: Helle Skovsgaard Larsen		E-mail: hllr@kalundborg.dk		Telefon: 40303392	
Risikovurdering	**1**	**1**	**2**		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Kalundborg Kommune\Legestuer\Legestue Spiren i Høng (LP02)

Adresse: Odinsvej 16A, Høng. 4270





Redskabsoversigt



Navn: Overdækket sandkasse
Type: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
Type: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne anmærkninger: 1



Navn: Plast rutsjebane
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Producent: Little Tikes

Åbne anmærkninger: 1



Navn: Div plast legetøj
Type: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Little Tikes

Åbne anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Legehus
Type: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Rejstrup Savværk ApS

Åbne anmærkninger: 0

Redskab - Overdækket sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Legestuer\Legestue Spiren i Høng

Navn: Overdækket sandkasse
Redskabs-ID: LP02.5
Producent: Ukendt producent
Materiale: Kunststof/træ
Små børn




Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der mangler flere komponenter til sandkassen. Bla presenning og kasser.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Legestuer\Legestue Spiren i Høng

Navn: Sandkasse
Redskabs-ID: LP02.2
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Små børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i sandkassen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Plast rutsjebane, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Legestuer\Legestue Spiren i Høng

Navn: Plast rutsjebane
Redskabs-ID: LP02.4
Producent: Little Tikes
Materiale: Plast

Små børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Underlaget er for hårdt. Det anbefales ikke at placere løse redskaber som fx rutsjebaner, vipper og trampetter på hårde underlag. Her anbefales græs, faldsand eller gummifliser.
Status	Åben
Bemærkninger	Der bær være 150 cm omkring redskaberne med græs eller sand.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	






Redskab - Div plast legetøj, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Legestuer\Legestue Spiren i Høng

Navn: Div plast legetøj
Redskabs-ID: LP02.1
Producent: Little Tikes
Materiale: Plast

Små børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	To køretøjer mangler håndtag.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Legestuer\Legestue Spiren i Høng

Navn: Legehus
Redskabs-ID: LP02.3
Producent: Rejstrup Savværk ApS
Materiale: Træ
Små børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed						
	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		**5 - Ubetydelig**	**4 - Lav**	**3 - Uønsket**	**2 - Høj**	**1 - Meget høj**
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	**1**
Høj	**2**
Uønsket	**3**
Lav	**4**
Ubetydelig	**5**