

Nykøbingvej 32, 4200 Slagelse (Ørslev)

Der er taget yderligere billeder af ejendommen ved besigtigelse end vist her. De vigtigste billeder er med og skal ses om eksempler på tilstand. Resterende billeder kan rekvireres ved efterspørgsel.



Facade på bagside af bygning




Kvist på tag



Trapper ved indgang



Vinduer på venstre side af bygning




Kælderrum i gul bygning




Pavillion ved indgang til skolegården




Vandvarmer på loft i gul bygning



Fyrrum i skolens kælder




Vandskade ved stikkontakt på 1. sal skole



Blandingsbatteri i pavillion



Hovedtavle i skolen



Radiator i skolen