

# Kongstedvej 10, 4291 Ruds Vedby

Der er taget yderligere billeder af ejendommen ved besigtigelse end vist her. De vigtigste billeder er med og skal ses om eksempler på tilstand. Resterende billeder kan rekvireres ved efterspørgsel.




Vinduer på bagside af bygning



Vandfang ved indgang



Indgang til skolegård og skurbygning




Skorsten



Legerum med ventilation



Toilet of forrum i børnehave



Ventilationsanlæg



Gassfyr



Varmtvandsbeholder



Hovedtavle



Radiator

Baderum/onklædning




Fugtskade ved skorsten



Klasselokale på 1. sal



Aftrækskanaler



Toilet i forbindelse med omklædningsrum